

工事写真報告書

工事番号 令和 2 年度

工事名

工事箇所 コロニアル屋根塗装, 枯葉防止ネット設置工事

工事住所 北九州市 小倉北区 黒原

工期 着手 令和 2 年 9 月 24 日

竣工 令和 2 年 10 月 2 日


工事施工者 ベストホーム株式会社



施工前



施工前



施工前



足場組立



足場組立



足場組立



足場組立



足場組立 完了



高圧洗浄

屋根



高圧洗浄

屋根



高圧洗浄

屋根



高圧洗浄

屋根



高圧洗浄

屋根



高圧洗浄

屋根



高圧洗浄

樋中



高圧洗浄

施工完了



高圧洗浄

施工完了



高圧洗浄

施工完了



屋根

施工前



屋根 破損部

施工前



屋根 破損部

補修

施工中



屋根 破損部

補修

施工中



屋根 破損部

補修

施工中



屋根 破損部

補修完了



屋根 破損部

補修完了



屋根 板金部

施工前



屋根 板金部

下地処理

ケレン中




工事件名	様邸
工事場所	
屋根板金 ケレン状況	
<small>ベストホーム株式会社 2020/09/26</small>	

屋根 板金部

下地処理

ケレン中



工事件名	様邸
工事場所	
屋根板金 サーモテックメタルプライマー 塗布状況	
<small>ベストホーム株式会社 2020/09/26</small>	

屋根 板金部

錆止め塗布



工事件名	様邸
工事場所	
屋根板金 サーモテックメタルプライマー 塗布状況	
<small>ベストホーム株式会社 2020/09/26</small>	

屋根 板金部

錆止め塗布

施工中



工事件名 **様邸**
 工事場所
 屋根
 サーマテックシーラー
 塗布状況
 ベストホーム株式会社 2020/09/26

屋根

下塗り



工事件名 **様邸**
 工事場所
 屋根
 サーマテックシーラー
 塗布状況
 ベストホーム株式会社 2020/09/26

屋根

下塗り

施工中



屋根

下塗り

施工中



屋根

下塗り

施工中



屋根

下塗り

施工中



屋根

下塗り

完了

工事件名 様邸

工事場所

屋根
サーモテックシーラー
塗布完了

ベストホーム株式会社

2020/09/26



工事件名 ■ 様邸
 工事場所
 屋根
 サーマテックシーラー
 塗布完了
 ベストホーム株式会社 2020/09/26

屋根

下塗り

完了



工事件名 ■ 様邸
 工事場所
 屋根
 サーマテックシーラー
 塗布完了
 ベストホーム株式会社 2020/09/26

屋根

下塗り


完了



工事件名 ■ 様邸
 工事場所
 屋根
 超低汚染リファイン500SI-IR
 ソルトブラッシュ1回目
 塗布状況
 ベストホーム株式会社 2020/09/28

屋根

上塗り 1回目



工事件名 ■ 様邸
 工事場所

屋根
 超低汚染リファイン500SI-IR
 ソルトブラッシュ回目
 塗布状況

ベストホーム株式会社 2020/09/28

屋根

上塗り 1 回目

施工中



工事件名 ■ 様邸
 工事場所

屋根
 超低汚染リファイン500SI-IR
 ソルトブラッシュ回目
 塗布完了

ベストホーム株式会社 2020/09/28

屋根

上塗り 1 回目

完了



工事件名 ■ 様邸
 工事場所

屋根
 超低汚染リファイン500SI-IR
 ソルトブラッシュ回目
 塗布完了

ベストホーム株式会社 2020/09/28

屋根

上塗り 1 回目


完了



屋根

上塗り 1回目


完了



屋根

縁切り

工事件名	様邸
工事場所	
屋根 縁切り 状況	
ベストホーム株式会社	
2020/09/29	



屋根

縁切り

施工中

工事件名	様邸
工事場所	
屋根 縁切り 状況	
ベストホーム株式会社	
2020/09/29	



屋根

上塗り 2回目



屋根

上塗り 2回目

施工中



屋根

上塗り 2回目

施工中



屋根

上塗り 2回目

施工中



屋根

上塗り 2回目

施工中



屋根

施工完了

工事件名 ■ 様邸

工事場所

屋根
超低汚染リファイン500SI-IR
ソルトブラッシュ2回目
塗布完了

ベストホーム株式会社

2020/09/29



屋根

施工完了



屋根

施工完了




樋

施工前



樋


施工前



樋

枯葉防止ネット設置

完了



樋

枯葉防止ネット設置

完了



樋

枯葉防止ネット設置

完了



樋

枯れ葉防止ネット設置


完了



足場解体



足場解体



足場解体



屋根 下塗材

サーモテックシーラー

色：グレー

工事件名	様邸
工事場所	
材料搬入 サーモテックシーラー グレー	
ベストホーム株式会社	
2020/09/26	



屋根 下塗材

同上



屋根鉄部 下塗材

サーモテックメタルプライマー

色：グレー



屋根鉄部 下塗材

同上



屋根 上塗材

超低汚染リファイン500 Si-IR

色：ソルトブッシュ



屋根 上塗材

同上



屋根 下塗材

サーモテックシーラー

色：グレー

空缶写真



屋根 上塗材


超低汚染リファイン500 S i - I R

色：ソルトブッシュ

空缶写真




施工完了




施工完了



施工完了



施工完了



施工完了
