

工事写真報告書

工事番号 平成 30 年度

工事名 M 様 邸

工事箇所 屋根・外壁・その他塗装工事一式

工事住所 北九州市 小倉北区 中井

工 期 着 手 平成 30 年 5 月 7 日

竣 工 平成 30 年 5 月 26 日

工事施工者 ベストホーム株式会社



仮設足場組立 施工中



仮設足場組立 施工中



仮設足場組立 施工中



仮設足場組立 施工中



仮設足場組立 施工中



仮設足場組立 施工中



高压洗净中




高压洗净中



高压洗净中



高压洗浄中



高压洗浄中



屋根 施工前



屋根 施工前



屋根 下塗り 施工中



屋根 下塗り 施工中




屋根 下塗り 施工中




屋根 下塗り 施工中



屋根 下塗り 施工完了



屋根 下塗り 施工完了



屋根 中塗り 施工中




屋根 中塗り 施工中



屋根 中塗り 施工中



屋根 中塗り 施工完了



屋根 中塗り 施工完了



屋根 上塗り 施工中



屋根 上塗り 施工完了



屋根 上塗り 施工完了



養生



養生



シーリング撤去中



シーリング撤去 完了




シーリング撤去後




シーリング充填



シーリング充填



シーリング施工完了



シーリング施工完了



軒天塗装 施工完了



軒天塗装 施工完了



外壁 下塗り 施工中



外壁 下塗り 施工中



2階外壁部 中塗り 施工中



2階外壁部 中塗り 施工後

2階外壁部 上塗り 施工中



2階外壁部 上塗り 施工完了




1階外壁部 中塗り 施工中





1階外壁部 中塗り 施工中



1階外壁部 上塗り 施工中



1階外壁部 上塗り 施工中



破風板 上塗り (1回目) 施工中



破風板 上塗り (2回目) 施工中



雨樋 上塗り (1回目) 施工中



雨樋 上塗り (2回目) 施工中



幕板塗装 施工中



幕板塗装 施工中



幕板塗装 施工中



ベランダ床 下塗り 施工中




ベランダ床 下塗り 施工中




ベランダ床 上塗り 施工中



ベランダ床 上塗り 施工完了



ベランダ床 上塗り 施工完了





仮設足場解体 施工中



仮設足場解体 施工中



仮設足場解体 施工中



施工完了後



施工完了後

