

# 工事写真報告書

工事番号 平成 27 年度

工事名 E 様 邸

工事箇所 屋根・外壁・その他塗装工事一式

工事住所 遠賀郡 岡垣町 松ヶ台

工 期 着 手 平成 27 年 6 月 6 日

竣 工 平成 27 年 7 月 3 日

工事施工者 ベストホーム株式会社



屋根 高圧洗浄中

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---



外壁 高圧洗浄中

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---



基礎 高圧洗浄中

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---



塀 高圧洗浄中

---

---

---

---

---

---

---

---



土間 高圧洗浄中

---

---

---

---

---

---

---

---



屋根 施工前

---

---

---

---

---

---

---

---



屋根 バリヤー施工中

---

---

---

---

---

---

---

---



屋根 バリヤー施工完了

---

---

---

---

---

---

---

---



屋根 下塗り施工中

---

---

---

---

---

---

---

---





屋根 下塗り施工完了

---

---

---

---

---

---

---

---



屋根 タスペーサー施工中

---

---

---

---

---

---

---

---



屋根 タスペーサー施工完了

---

---

---

---

---

---

---

---



屋根 中塗り施工中

---

---

---

---

---

---

---

---



屋根 中塗り施工完了

---

---

---

---

---

---

---

---



屋根 上塗り施工中

---

---

---

---

---

---

---

---



屋根 上塗り施工完了

---

---

---

---

---

---

---

---



屋根 施工完了

---

---

---


---

---

---

---

---



軒天 上塗り施工中(1回目)

---

---

---

---

---

---

---

---



軒天 上塗り施工完了(1回目)

---

---

---

---

---

---

---

---



軒天 上塗り施工中(2回目)

---

---

---


---

---

---

---

---



軒天 上塗り施工完了(2回目)

---

---

---

---

---

---

---

---





外壁 シーリング打ち替え施工前

---

---

---

---

---

---

---

---



外壁 シーリング撤去施工中

---

---

---

---

---

---

---

---



外壁 シーリング撤去完了

---

---

---

---

---

---

---

---



外壁 シーリング打ち替え施工中

---

---

---

---

---

---

---

---



外壁 シーリング打ち替え施工完了

---

---

---

---

---

---

---

---



外壁 シーリング打ち替え施工完了

---

---

---

---

---

---

---

---





外壁 シーリング打ち替え施工完了

---

---

---

---

---

---

---

---



外壁 シーリング打ち替え施工完了

---

---

---

---

---

---

---

---



外壁 シーリング打ち替え施工完了

---

---

---

---

---

---

---

---



外壁 シーリング打ち替え施工完了

---

---

---

---

---

---

---

---



外壁 シーリング打ち替え施工完了

---

---

---


---

---

---

---

---



外壁 シーリング打ち替え施工中

---

---

---

---

---

---

---

---





外壁 シーリング打ち替え施工完了

---

---

---

---

---

---

---

---



外壁 パテ補修施工中

---

---

---

---

---

---

---

---



外壁 パテ補修施工完了

---

---

---


---

---

---

---

---



外壁 施工前

メイン部：ブローケンホワイト



外壁 バリヤー施工中

メイン部：ブローケンホワイト



外壁 バリヤー施工完了

メイン部：ブローケンホワイト



外壁 下塗り施工中

メイン部：ブローケンホワイト



外壁 下塗り施工完了

メイン部：ブローケンホワイト



外壁 目地部増し塗り施工中


メイン部：ブローケンホワイト





外壁 目地部増し塗り施工完了

メイン部：ブローケンホワイト



外壁 中塗り施工中

メイン部：ブローケンホワイト



外壁 中塗り施工完了

メイン部：ブローケンホワイト





外壁 上塗り施工中

メイン部：ブローケンホワイト

---

---

---

---

---

---

---

---



外壁 施工前

アクセント部：ミッドビسケット

---

---

---


---

---

---

---

---



外壁 バリヤー施工中

アクセント部：ミッドビスケット

---

---

---

---

---

---

---

---



外壁 バリヤー施工完了

アクセント部：ミッドビケット

---

---

---

---

---

---

---

---



外壁 下塗り施工中

アクセント部：ミッドビケット

---

---

---

---

---

---

---

---



外壁 下塗り施工完了

アクセント部：ミッドビケット

---

---

---

---

---

---

---

---



外壁 目地部増し塗り施工中

アクセント部：ミッドビケット

---

---

---

---

---

---

---

---



外壁 目地部増し塗り施工完了

アクセント部：ミッドビケット

---

---

---

---

---

---

---

---



外壁 中塗り施工中

アクセント部：ミッドビケット

---

---

---

---

---

---

---

---





外壁 中塗り施工完了

アクセント部：ミッドビケット

---

---

---


---

---

---

---

---



外壁 上塗り施工中

アクセント部：ミッドビケット

---

---

---

---

---

---

---

---



樋 施工前

---

---

---

---

---

---

---

---





樋 研磨紙ずり施工中

---

---

---


---

---

---

---

---



樋 上塗り施工中(1回目)

---

---

---

---

---

---

---

---



樋 上塗り施工完了(1回目)

---

---

---

---

---

---

---

---



樋 上塗り施工中(2回目)

---

---

---

---

---

---

---

---



樋 上塗り施工完了(2回目)

---

---

---

---

---

---

---

---



ダクトカバー 施工前

---

---

---

---

---

---

---

---



ダクトカバー 研磨紙ずり施工中

---

---

---

---

---

---

---

---



ダクトカバー 上塗り施工中(1回目)

---

---

---

---

---

---

---

---



ダクトカバー 上塗り施工完了(1回目)

---

---

---


---

---

---

---

---



ダクトカバー 上塗り施工中(2回目)

---

---

---


---

---

---

---

---



ダクトカバー 上塗り施工完了(2回目)

---

---

---

---

---

---

---

---



胴差し 施工前

---

---

---

---

---

---

---

---





洞差し 研磨紙ずり施工中

---

---

---


---

---

---

---

---



洞差し 下塗り施工中

---

---

---

---

---

---

---

---



洞差し 下塗り施工完了

---

---

---

---

---

---

---

---



胴差し 上塗り施工中

---

---

---

---

---

---

---

---



胴差し 上塗り施工完了

---

---

---

---

---

---

---

---



破風板 施工前

---

---

---

---

---

---

---

---



破風板 研磨紙ずり施工中

---

---

---


---

---

---

---

---



破風板 上塗り施工中(1回目)

---

---

---

---

---

---

---

---



破風板 上塗り施工完了(1回目)

---

---

---

---

---

---

---

---





破風板 上塗り施工中(2回目)

---

---

---


---

---

---

---

---



シャッター 施工前

---

---

---


---

---

---

---

---



シャッター 研磨紙ずり施工中

---

---

---

---

---

---

---

---



シャッター 上塗り施工中

---

---

---

---

---

---

---

---



シャッター 上塗り施工完了

---

---

---

---

---

---

---

---



小庇 施工前

---

---

---

---

---

---

---

---



小庇 研磨紙すり施工中

---

---

---

---

---

---

---

---



小庇 上塗り施工中(1回目)

---

---

---

---

---

---

---

---



小庇 上塗り施工完了(1回目)

---

---

---

---


---

---

---

---





小庇 上塗り施工中(2回目)

---

---

---

---

---

---

---

---



土台水切り 施工前

---

---

---


---

---

---

---

---



土台水切り 研磨紙ずり施工中

---

---

---

---

---

---

---

---



土台水切り 下塗り施工中

---

---

---

---

---

---

---

---



土台水切り 下塗り施工完了

---

---

---

---

---

---

---

---



土台水切り 上塗り施工中

---

---

---

---

---

---

---

---



土台水切り 上塗り施工完了

---

---

---

---

---

---

---

---



基礎 施工前

---

---

---


---

---

---

---

---



基礎 バリヤー施工中

---

---

---

---

---

---

---

---





基礎 バリヤー施工完了

---

---

---

---

---

---

---

---



基礎 上塗り施工中(1回目)

---

---

---

---

---

---

---

---



基礎 上塗り施工完了(1回目)

---

---

---

---

---

---

---

---



基礎 上塗り施工中(2回目)

---

---

---

---

---

---

---

---



基礎 上塗り施工完了(2回目)

---

---

---

---

---

---

---

---



ベランダ床 施工前

---

---

---

---

---

---

---

---



ベランダ床 下塗り施工中

---

---

---

---

---

---

---

---



ベランダ床 下塗り施工完了

---

---

---

---

---

---

---

---



ベランダ床 上塗り施工中

---

---

---

---


---

---

---

---





ベランダ床 上塗り施工完了

---

---

---


---

---

---

---

---



塀 施工前

---

---

---

---

---

---

---

---



塀 バリヤー施工中

---

---

---

---

---

---

---

---



塀 バリヤー施工完了

---

---

---

---

---

---

---

---



塀 中塗り施工中

---

---

---

---

---

---

---

---



塀 上塗り施工中

---

---

---

---

---

---

---

---



塀 シックコート吹付け

---

---

---

---

---

---

---

---



外壁アクセント 施工中

---

---

---

---

---

---

---

---



外壁アクセント 施工完了

---

---

---

---

---

---

---

---





屋根 使用材料



屋根 下塗り使用材料

サーモテックシーラー



屋根 上塗り使用材料

スーパーシャネツサーモF

色：バーガンディ



外壁 下塗り使用材料

エピテックシーラープライマー



外壁 上塗り使用材料

EC-2000F

色：ブローケンホワイト

ミッドビスケット



基礎塗り使用材料

ベースガード





防カビ材

バリヤー

---

---

---

---

---

---

---

---



付帯塗装 使用材料

FTコート

---

---

---

---

---

---

---

---



軒天塗装 使用材料

マルチエース

---

---

---

---

---

---

---

---





塀 使用材料

光触媒

---

---

---

---

---

---

---

---



使用材料空缶

サーモテックシーラー

スーパーシャネツサーモF

エピテックシーラープライマー

EC-2000F

ベースガード

FTコート

マルチエース

バリヤー

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---