

# 工事写真報告書

工事番号 平成 28 年度

工事名 K 様 邸

工事箇所 屋根・その他 塗装工事一式

工事住所 北九州市 小倉南区 葛原本町

工期 着手 平成 28 年 5 月 16 日

竣工 平成 28 年 5 月 20 日

工事施工者 ベストホーム株式会社



屋根 施工前

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---



屋根 高圧洗浄中

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---



屋根 高圧洗浄中

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---



棟鉄板ラバー止め 施工中

---

---

---

---

---

---

---

---



棟鉄板ラバー止め 施工中

---

---

---

---

---

---

---

---



棟鉄板ラバー止め 施工後

---

---

---

---

---

---

---

---



棟板金 釘抑え

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---



棟板金 釘抑え

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---



屋根 下塗り施工中

---

---

---


---

---

---

---

---



屋根 タスペーサー取付施工中

---

---

---

---

---

---

---

---



屋根 タスペーサー取付施工後

---

---

---

---

---

---

---

---



屋根 中塗り施工後

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---



屋根 上塗り施工中

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---



屋根 上塗り施工後

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---



使用材料

タスペーサー

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---



屋根 上塗り使用材料

スーパーシャネツサーモS i

色：マホガニー

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---